

## PT

Colocar a cobertura em cima da tábua de passar a ferro e puxar as pontas das cordas alguns centímetros para fora do galão.

Puxar as duas pontas das cordas para baixo, de modo a que a cobertura forme a curvatura da tábua de passar a ferro.

Esticar as cordas até que a cobertura fique bem ajustada em todos os lados da tábua de passar a ferro.

Art: **C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3**



Art: **DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R**

